

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PEQUERI – MG

DESASTRE CHUVAS INTENSAS – 02 DE DEZEMBRO DE 2025

PROCESSO S2ID: RES-MG-3149507-20251217-01





FOTOS DO MATERIAL DA SER DESMONTADO E REMOVIDO





FOTOS DO MATERIAL DA SER DESMONTADO E REMOVIDO





FOTOS DO MATERIAL DA SER DESMONTADO E REMOVIDO



03/12/2025 07:38
21°50'9"S 43°7'24"W
10 Praça Jose Magalhaes Pinto
Pequeri
Minas Gerais



FOTOS DO MATERIAL DA SER DESMONTADO E REMOVIDO



03/12/2025 07:46
21°50'9"S 43°7'24"W
10 Praça Jose Magalhaes Pinto
Pequeri
Minas Gerais

Considerações finais:

- Conforme demonstrado através das fotos, toda a estrutura de cobertura da quadra foi destruída pelos ventos, retorcendo as estruturas de sustentação e cobertura.
- Para que se faça a reconstrução é necessária a remoção dos resíduos decorrentes do desastre e a correta destinação dos mesmos.

Pequeri, 17 de dezembro de 2025.

GLAUCO BRAGA

FAVERO:03201756695

GLAUCO BRAGA FAVEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por

GLAUCO BRAGA

FAVERO:03201756695

Dados: 2025.12.18 12:51:01 -03'00'